

BILAG 1.

TANE HEDEVEJ 43. MATR. 78A VANDFLOD BY, OKSBY.



Foto 1.

Billede af ejendommen Tane Hedevej 43.

Der registreres store mængder vand på grund og grundvandsspejl konstateres at være stigende.

Maj 2015.



Foto 2.

Mængde af overfladevand er tiltagende.

Vinter 2016.



Foto 3  
Billede fra matr. Indkørsel fra Tane Hedevej  
til matr.  
Vinter 2016



Foto 4  
Billede fra ejendom. Grundvand under  
terrændæk.  
Vinter 2016