

Skovmusen - Oksbøl

Vedligeholdsefterslæb:

Udskiftning af zinktagrender på den oprindelige bygning	kr. 40.000
Udskiftning af alderesskadede indgangsdøre i den oprindelige Bygning.	kr. 55.000
Reparation af løse sprosser og udskiftning af punkterede Termoruder.	kr. 15.000
Malerbehandling af trævinduer og døre.	kr. 20.000
Udskiftning af elastiske fuger i den oprindelige bygning.	kr. 10.000
Udskiftning af linoleumsgulve i opholdsrum og fællesrum i den oprindelige bygning.	<u>kr. 50.000</u>
Vedligeholdsefterslæb i alt excl. moms	<u>kr.190.000</u>

Bemærkninger

Børnehaven Skovmusen er opført i 1995 og tilbygget i 2007 og 2013.

Vinduer og døre trænge til malerbehandling.

De elastiske fuger omkring vinder og døre er udtørrede og revnede.

Dørene i den oprindelige børnehave delaminere i bunden af karmene.

Linoleumsgulve i den oprindelige hus er nedslidt i alle døråbninger.

Tagrenderne i den oprindelige bygning har tydelige tegn på utætheder.

Jørgen B. Lauridsen

Ejendomscenteret
Tlf. 79947423/20473714
Dato: 28.05.2018

