

Dato 1. februar 2015

Dok.nr.

Sagsnr.

Bilagsdel til Varde Kommunes Vandhandleplan

| | |
|--|---|
| Bilag 1 Indsatskravet spærringer som skal fjernes i vandløbene | 2 |
| Bilag 2 Indsatskravet om genåbning af rørlægninger | 3 |

Bilag 1 Indsatskravet spærringer som skal fjernes i vandløbene

| Vandløb med krav om fjernelse af spærringer i de forskellige indsatsområder. | | | | |
|--|----------------|--|------|---------------------|
| Årstal start | Vandløbssystem | Vandløbsnavn | Type | Højde meter |
| 2013 | Ansager Å | Ansager Å* | 2 | |
| 2013 | Ansager Å | Kærbæk* | 2 | |
| 2013 | Gundesbøl Å | Agersnap Bæk 2* | 2 | |
| 2013 | Gundesbøl Å | Agersnap Bæk 1* | 2 | |
| 2013 | Gundesbøl Å | Østerbæk* | 2 | |
| 2013 | Skjern Å | Skjærbæk* | 1 | |
| 2013 | Skjern Å | Skjærbæk* | 1 | |
| 2013 | Skjern Å | Skjærbæk* | 1 | |
| 2013 | Skjern Å | Skjærbæk* | 1 | |
| 2013 | Skjern Å | Skjærbæk* | 1 | |
| 2013 | Skjern Å | Skjærbæk* | 1 | |
| 2013 | Skjern Å | Skjærbæk* | 1 | |
| 2013 | Skjern Å | Skjærbæk* | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Alslev Forum Å* | 2 | 1,80 |
| 2013 | Varde Å | Hetofte Bæk* | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Kybæk 1* | 2 | |
| 2013 | Varde Å | Lerbæk + tilløb* | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Lunderup Bæk 1* | 1 | Periodevis passabel |
| 2013 | Varde Å | Lunderup Bæk 2* | 1 | Periodevis passabel |
| 2013 | Varde Å | Marie/Grydvadmølle/Orten Bæk* | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Marie/Grydvadmølle/Orten Bæk* | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Ovnbøl Bæk* | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Privat tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk* | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Privat tilløb til Frisvad Møllebæk* | 1 | >1,00 |
| 2013 | Varde Å | Privat tilløb til Marie/ Grydvadmølle/ Orten Bæk* | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Ralmbæk | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Ralmbæk | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Ralmbæk | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Ralmbæk | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Ralmbæk | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Ralmbæk | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Ralmbæk | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Ralmbæk | 1 | |
| 2013 | Varde Å | Skonager Lilleå | 2 | |
| 2013 | Varde Å | Snorup Bæk | 2 | |
| 2013 | Varde Å | Stokbæk | 2 | |
| 2014 | Alslev Å | Roust Møllebæk | 2 | 0,3-0,5 |
| 2014 | Alslev Å | Roust Møllebæk | 2 | 0,3-0,5 |
| 2014 | Alslev Å | Roust Møllebæk 3 styrt | 2 | I alt 1,2 |
| 2014 | Holme Å | Baldersbæk 1 | 1 | |
| 2014 | Holme Å | Baldersbæk 2 | 1 | |
| 2014 | Holme Å | Holme Å | 2 | |
| 2014 | Holme Å | Holme Å | 2 | |
| 2014 | Holme Å | Holme Å | 2 | |
| 2014 | Holme Å | Vestterp – Haltrup Bæk | 1 | |
| 2014 | Sneum Å | Ålunde – Agerbæk – Debel bæk 1 | 2 | |
| 2014 | Sneum Å | Ålunde – Agerbæk – Debel bæk 2 | 2 | |
| 2014 | Varde Å | Gellerup Bæk | 1 | |
| 2015 | Henne Mølle Å | Lundager- Outrup Bæk | 2 | |
| 2015 | Henne Mølle Å | Rolfsø Kanal, Fidde Strøm | 2 | |
| 2015 | Henne Mølle Å | Søvig Bæk 1 | 2 | |
| 2015 | Henne Mølle Å | Søvig Bæk 2 | 2 | |
| 2015 | Lydum Å | Starbæk | 2 | |

Bilag 2 Indsatskravet om genåbning af rørlægninger

| Vandløb med krav om genåbning | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Årstal start | Vandsystem | Km | Navn | Klasse*1 | Økologisk miljøtilstand | Økologisk miljømål 2015 |
| 2013 | Varde Å | 0,327 | Agerkrog Bæk / Snorup Bæk | K | Ukendt tilstand | God tilstand |
| 2013 | Varde Å | 0,860 | Ellebæk | P | Ukendt tilstand | God tilstand |
| 2013 | Varde Å | 0,066 | Grønrose Vest | K | Ukendt tilstand | God tilstand |
| 2013 | Varde Å | 0,303 | Østergårds Bæk | K | Ukendt tilstand | God tilstand |
| 2013 | Varde Å | 0,323 | Pøtmose Bæk | K | Ukendt tilstand | God tilstand |
| 2013 | Varde Å | 0,049 | Tilløb til Hornelund/Lervad/ Mallebounum Bæk | P | Ukendt tilstand | God tilstand |
| 2013 | Varde Å | 0,042 | Tilløb til Marie/Grydvadmølle/ Orten Bæk V/ Mejlsig | P | Ukendt tilstand | God tilstand |
| 2014 | Varde Å | 0,123 | Grønrose Vest | K | Ukendt tilstand | God tilstand |
| 2015 | Henne Mølleå | 0,065 | Fladhøj Bæk | K | Ukendt tilstand | God tilstand |
| 2015 | Henne Mølleå | 0,137 | Fredrose Bæk | K | Ukendt tilstand | God tilstand |
| 2015 | Henne Mølleå | 0,022 | Sdr. Sig Bæk | K | Ukendt tilstand | God tilstand |

*1) K= Kommune vandløb, P= privat vandløb